

Sanacija obalnog zida na Olibu

Radovi na sanaciji podrazumijevali su pomorsko-građevinske radove na sanaciji sjevernog i južnog gata luke te školjere, kao i sanaciju obalnog zida u duljini 60 metara, čime je osiguran temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću te nosivosti konstrukcije i u konačnici sigurno korištenje luke odnosno prihvat i privez brodova.